

Lyckebyvägen 2
371 46 KARLSKRONA
Tel. 0455-311788
Fax 0455-17406


Fastighetsbeteckning/Byggnadsnummer		Byggnadens adress		Postnummer	Ort
A1 Rosen 54		Hantverkaregatan 23-27		371 35	KARLSKRONA
Byggnadsägare		Postadress		Postnummer	Ort
Rosenbom Brf.c/oTony Persson		Hantverkaregatan 25		371 35	KARLSKRONA
Faktureringsadress		Postadress		Postnummer	Ort
Rosenbom Brf.c/oTony Persson		Hantverkaregatan 25		371 35	KARLSKRONA
Fastighetsansvarig/Forvaltare		Telefonnummer	Fax	e-post	
Tony Persson					
Internt byggnadsnamn	Byggår	Ombyggnadsår	Verksamhet	Antal lägenheter	Antal lokaler
		2019	Lokal		1

Besiktningsutlåtande (+ sammanställning av system inom byggnaden)

A2	Systemnr	Besiktn-kategori	Besiktnings-datum	Besiktn-resultat	Ombesiktnings-datum	Nästa ordinarie besiktningsdatum	Anm protokoll (bil, B-sida) nr	Notering (ange vilken ventilationsnorm som gäller mm)
1	FTX-1	2	1/11-21	GK		1/11-24		BBR
2								
3								
4								
5								
6								
7								

Ingar samtliga ventilationssystem för byggnaden i denna besiktning ☐ Ja ☐ Nej

A3	Allmänt omdöme. Kommentarer
	FTX-SYSTEM BETJÄNAR: BRIDGE-LOKALEN DRIFTSTID: 00.00-24.00 ROOM MASTER ABR-2 MÄRKEFFEKT. FTX-1=2x180w. INJUSTERADE OCH UPPMÄTTA LUFTFLÖDEN. SE LUFTVÄXLINGS PROTOKOLL. UPPMÄTTA LUFTFLÖDEN GODTAGBARA ENL. BFS 211:16.

Sakkunnig		Företag		Adress		Postnummer	Ort
A4 MARKUS JENSEN		LARS JENSEN AB		LYCKEBYVÄGEN 2		371 46	KARLSKRONA
Telefonnummer	Fax	e-post		Underskrift			
311788							
Behörighet	Certifikatnummer	Cert-organisation	Giltighetstid	Besiktningsdatum			
K	6890	KIWA	22.12.05	1/11-21			

B1


Fastighetsbeteckning/Byggnadsnummer	Internt byggnadsnr	Typ system (S,F,FT,FTX)	Systemnummer
Rosen 54		FTX	FTX-1

Systemtillhörighet

B2

Aggr.benämning	Fläkttyp	Inst.år	Placering	Proj.flöde	Mätt flöde	Betjänar
FTX-1 (T)		2019	LOKAL	2201/s	2201/s	LOKAL
FTX-1 (F)		2019	LOKAL	2201/s	2201/s	LOKAL

B3

1	Handlingar	Pos	Anmärkning	Utfall
1.1	Ritningar			
1.2	DU-instruktioner			
1.3	Föregående OVK-protokoll			
1.4	Proj.Vården/luftflödesprotokoll			
1.5	Övrigt			
2	Föreningar			
2.1	Uteluftskanal			
2.2	Filterdel			
2.3	Batterier			
2.4	VVX			
2.5	Fläktdel			
2.6	Kanaler			
2.7	Don			
2.8	Rensningsmöjligheter			
2.9	Fläktrum			
2.10	Övrigt			
3	Funktioner			
3.1	Filterdel			
3.2	Batterier			
3.3	VVX			
3.4	Spjäll			
3.5	Styr/Regler/Övervakning			
3.6	Fläktar			
3.7	Luftflöden			
3.8	Kanaler			
3.9	Don			
3.10	Övrigt			
4	Klimat			
4.1	Temperatur			
4.2	Odör			
4.3	Drag			
4.4	Ljud			
4.5	Brukarsynpunkter			
4.6	Övrigt			
5	Uppdragstyp	Bilagor	Antal & nr	Datum och signatur
	Nya installationer	Anmärkningsbilaga		1/11-21 
	Befintliga installationer	Luftflödesprotokoll		
	Ombesiktning	Ritningar		
	Utökad kontroll	Åtgärdsförelägg		
	Egenkontroll	Utökad checklista		

Lars Jensen ABVentilationsservice
Rengöring, Montering
OVK-BesiktningarLyckebyvägen 2
371 46 KARLSKRONA
Tel. 0455-311788
Fax 0455-17406**Besiktningsprotokoll**Funktionskontroll av ventilationssystem
enligt SFS 1991:1273

Referens nr: 21-OVK115

A

Fastighetsbeteckning/Byggnadsnummer		Byggnadens adress		Postnummer	Ort
A1 Rosen 54		Hantverkaregatan 23-27		371 35	KARLSKRONA
Byggnadsägare		Postadress		Postnummer	Ort
Rosenbom Brf.c/o Tony Persson		Hantverkaregatan 23		371 35	KARLSKRONA
Faktureringsadress		Postadress		Postnummer	Ort
Rosenbom Brf.c/o Tony Persson		Hantverkaregatan 23		371 35	KARLSKRONA
Fastighetsansvarig/Förvaltare		Telefonnummer	Fax	e-post	
Tony Persson					
Internt byggnadsnamn	Byggår	Ombyggnadsår	Verksamhet	Antal lägenheter	Antal lokaler
	1959		FLERFAMILJSHUS	36	1


Besiktningsutlåtande (+ sammanställning av system inom byggnaden)

A2	Systemnr	Besiktn-kategori	Besiktnings-datum	Besiktn-resultat	Ombesiktnings-datum	Nästa ordinarie besiktningsdatum	Anm protokoll (bil, B-sida) nr	Notering (ange vilken ventilationsnorm som gäller mm)
1	S/F1-36	3	1/11-21	GK		1/11-27		BABS
2	S-37	3	1/11-21	GK		1/11-27		BABS
3	S/F-38	3	1/11-21	GK		1/11-27		BABS
4	S-39	3	1/11-21	GK		1/11-27		BABS
5								
6								
7								

Ingar samtliga ventilationssystem för byggnaden i denna besiktning ☒ Ja ☐ Nej

A3 Allmänt omdöme. Kommentarer

S/F-SYSTEM
BETJÄNAR:LÄGENHETER,LOKAL,TVÄTTSTUGA OCH ÖVRIGA UTRYMMEN.
VENTILATIONSKANLER,DON,GALLER MED TILLHÖRANDE FLÄKTAR RENSAD
OCH VENTILATIONEN FUNKTIONSKONTROLLERAD. VENTILATIONEN GODKÄND
ENL.BFS 211:16.

Sakkunnig		Företag		Adress		Postnummer	Ort
A4 MARKUS JENSEN		LARS JENSEN AB		LYCKEBYVÄGEN		371 46	KARLSKRONA
Telefonnummer	Fax	e-post			Underskrift		
311788							
Behörighet	Certifikatnummer	Cert-organisation	Giltighetstid	Besiktningsdatum			
K	6890	KIWA	22.12.05	1/11-21			

B1

Fastighetsbeteckning/Byggnadsnummer Rosen 54	Internt byggnadsnr	Typ system (S,F,FT,FTX) S/F	Systemnummer
---	--------------------	--------------------------------	--------------

Systemtillhörighet

B2

Aggr.benämning	Fläkttyp	Inst.ar	Placering	Proj.flöde	Mätt flöde	Betjänar
S/F.1-36					FUNK.PR	LÄGENHETER
S-37					FUNK.PR	TVÄTTSTUGA
S/F.38					FUNK.PR	LOKAL
S-39					FUNK.PR	ÖVRIGA UTRYMMEN

B3

1	Handlingar	Pos	Anmärkning	Utfall
1.1	Ritningar			
1.2	DU-instruktioner			
1.3	Föregående OVK-protokoll			
1.4	Proj.Vården/luftflödesprotokoll			
1.5	Övrigt			
2	Föreningar			
2.1	Uteluftskanal			
2.2	Filterdel			
2.3	Batterier			
2.4	VVX			
2.5	Fläktdel			
2.6	Kanaler			
2.7	Don			
2.8	Rensningsmöjligheter			
2.9	Fläktrum			
2.10	Övrigt			
3	Funktioner			
3.1	Filterdel			
3.2	Batterier			
3.3	VVX			
3.4	Spjäll			
3.5	Styr/Regler/Övervakning			
3.6	Fläktar			
3.7	Luftflöden			
3.8	Kanaler			
3.9	Don			
3.10	Övrigt			
4	Klimat			
4.1	Temperatur			
4.2	Odör			
4.3	Drag			
4.4	Ljud			
4.5	Brukarsynpunkter			
4.6	Övrigt			
5	Uppdragstyp	Bilagor	Antal & nr	Datum och signatur
	Nya installationer	Anmärkningsbilaga		1/11-21 
	Befintliga installationer	Luftflödesprotokoll		
	Ombesiktning	Ritningar		
	Utökad kontroll	Åtgärdsförelägg		
	Egenkontroll	Utökad checklista		